

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	ADM. LOCAL	MÊS		1765,44	2017,8
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	71,52	82,55
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	22,68	25,68
COMP	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA	M2		629,57	636,43
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	571,73	571,73
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,93	26,92	30,34
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,86	17,64	19,62
COMP	003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN		195,92	197,79
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	18,89	21,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	17,64	19,62
SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	48,61	48,61
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,05	358,32	378,16
SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,02	5,82	5,94
COMP	004	Revestimento para sinalização tátil de alerta / direcional assentamento argamassado	M2		70,13	72,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,63	23,08
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	17,64	19,62
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	60	60
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	7,5	0,37	0,37
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	7,18	7,18
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	1	0,82	0,82

01/08/2018

Data

Responsável Técnico:

Ronaldo Bistafa

CREA/CAU:

5062679057