



## **AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.**

O Veículo Pas/Onibus, cor Amarela , ano 2012/2013 placa EGI 7614, Patrimônio nº 10165, que se encontra necessitando de manutenção, está na seguinte situação:



**Mecânica: ruim.**  
**Pintura: regular**  
**Pneus : ruins**  
**Lataria : regular**  
**Tapeçaria: ruim**

Diante destes desgastes dos componentes do mesmo, sua data de fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral deste veículo.

Santo Antônio do Aracanguá, 20 de Abril de 2021.

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
Mecânico









## **AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.**

O Veículo Pas/Onibus, cor Amarela, ano 2012/2013 placa EGI 7615, Patrimônio nº 10164, que se encontra necessitando de manutenção, está na seguinte situação:



**Mecânica: ruim.**  
**Pintura: regular**  
**Pneus : ruins**  
**Lataria : regular**  
**Tapeçaria: regular**

Diante destes desgastes dos componentes do mesmo, sua data de fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral deste veículo.

Santo Antônio do Aracanguá, 20 de Abril de 2021.

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
Mecânico









## **AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.**

O Veículo Pas/micro-ônibus, cor Amarela, ano 2012/2013 placa EGI 7616, Patrimônio nº 10163, que se encontra necessitando de manutenção, está na seguinte situação:


**Mecânica: ruim.**  
**Pintura: boa**  
**Pneus : ruins**  
**Lataria : boa**  
**Tapeçaria: regular**

Diante destes desgastes dos componentes do mesmo, sua data de fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral deste veículo.

Santo Antônio do Aracanguá, 20 de Abril de 2021.

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
Mecânico









## **AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.**

O Veículo Pas/micro-ônibus, cor Amarela, ano 2010 placa EGI 7605, Patrimônio nº 09155, que se encontra necessitando de manutenção, está na seguinte situação:

**Mecânica: regular.**  
**Pintura: regular**  
**Pneus : regular**  
**Lataria : regular**  
**Tapeçaria: regular**

Diante destes desgastes dos componentes do mesmo, sua data de fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral deste veículo.

Santo Antônio do Aracanguá, 20 de Abril de 2021.

**JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**  
Mecânico

