




AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.

O Veículo MARCOPOLLO/VOLARE V8L, cor amarela , ano 2009/2010 placa EGI 7605, Patrimônio nº 09155, que se encontra parada necessitando de manutenção, está na seguinte situação:

Mecânica: Bom
Pintura: Boa
Pneus : Bom
Lataria : Boa
Tapeçaria: Boa

Diante destes desgastes dos componentes da mesma, sua data de fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral desta máquina.

Santo Antônio do Aracanguá, 15 fevereiro de 2019.


José Carlos dos Santos
Mecânico

R9 14.536.145-7

