



AVALIAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA VERBALMENTE POR ESTA COMISSÃO.

O Veículo **VW/ GOL 1.0 4 PORTAS GIV**, ano 2011/2011,
Placa EGI 7607, Patrimônio nº 09409, que se encontra necessitando
de manutenção, está na seguinte situação:

Mecânica: Refazer cabeçote do motor

Pintura: Boa


Lataria : Boa

Pneus : Bom

Tapeçaria : Boa

Diante destes desgastes dos componentes do mesmo, sua data de
fabricação e por se tornar inservível para o bom desempenho deste
órgão, constata-se não ser conveniente a reforma geral deste veículo

Santo Antônio do Aracanguá, 15 de fevereiro de 2019.


José Carlos dos Santos
Mecânico

RG 14.536.145-7

